

Как в предварительном просмотр[..]

07/16/2024 14:32:32

[FAQ Article Print](#)

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-3D::КОМПАС-3D::Вывод на печать	Last update:	02/25/2010 16:44:32
State:	public (all)		

Keywords

угол, совмещение, просмотр, печать

Problem (public)

Как в предварительном просмотре для печати точно совместить углы двух чертежей?

Solution (public)

- В окне предварительного просмотра выберите команду Файл-Настройка параметров вывода, включите опцию "Гарантированное расстояние при привязке к углам документов", установите необходимое значение.
- Выделите нужный чертеж, подведите курсор к его углу (вид курсора изменится на угол в квадрате).
- Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместите чертеж к нужному углу другого чертежа до появления в ловушке курсора темного прямоугольника.
- Отпустите кнопку мыши - чертежи разместятся с установленным гарантированным расстоянием.